

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenor.no  
mail@vikingentreprenor.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok

62

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mrk område p[ tegning		Ikke skiftet hee	1/10-15	[Signature]
Post 04.1	Skadet profiler		ok	1/10-15	[Signature]
	Apning for stengekran er utsparet til inspekkejosnluker		ok	1/10-15	[Signature]
Viking Entreprenør AS					
	Fukt i vegger for maling		ok	27-10-15	Johnny Christen
Post 4.6 og 4.7	Grunning		ok	27-10-15	Johnny Christen
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk		ok	27-10-15	Johnny Christen
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser		ok	27-10-15	Johnny Christen
Morten Fure					
	Feste og opplegg for armaturer				
	Egen sjekkliste utfyllt				
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering		ok	27-10-15	Johnny Christen
ETTERARBEID					
Sluttkontroll					

<b>Viking Entreprenør AS</b>			<b>Kvalitetsdokumentasjon</b>	
Grorudveien 55 0976 Oslo	Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 KS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 13.10.2015	
Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118	
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:		

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok **G1**

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mrk område p[ tegning		<del>20</del> m <sup>2</sup> skiftet 42	20/10-15	Jug Sun
Post 04.1	Skadet profiler		<del>150</del> 150 stk	20/10-15	Jug Sun
	Apning for stengekran er utspart til inspeskejosnluker		ok	20/10-15	Jug Sun
Viking Entreprenor AS					
	Fukt i vegger for maling		OK	27-10-15	Johnny Christensen
Post 4.6 og 4.7	Grunning		OK	27-10-15	Johnny Christensen
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk		OK	27-10-15	Johnny Christensen
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser		OK	27-10-15	Johnny Christensen
Morten Fure					
	Feste og opplegg for armaturer				
	Egen sjekkliste utfyllt				
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering		OK	27-10-15	Johnny Christensen
ETTERARBEID					
Sluttkontroll					

<b>Viking Entreprenør AS</b>			<b>Kvalitetsdokumentasjon</b>	
Grorudveien 55 0976 Oslo	Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 KS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 13.10.2015	
Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118	
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:		

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok **63**

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvising	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mrk område på tegning		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
Post 04.1	Skadet profiler		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
	Åpning for stengekran er utspart til inspeskekjølsluker				
Viking Entreprenør AS					
	Fukt i vegger for maling		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
Post 4.6 og 4.7	Grunning		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
Morten Fure					
	Feste og opplegg for armaturer		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
	Egen sjekkliste utfyllt		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering		OK	17.12.2015	Johnny Christensen
<b>ETTERARBEID</b>					
Sluttkontroll					

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenor.no  
mail@vikingentreprenor.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok

64

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mtk område p/ tegning		OK	17.12.2015	J.C
Post 04.1	Skadet profiler		OK	17.12.2015	J.C
	Apning for stengekran er utsparet til inspeskekkjosnluker			17.12.2015	J.C
Viking Entreprenør AS					
	Fukt i vegger for maling				
Post 4.6 og 4.7	Grunning		OK	17.12.2015	J.C
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk		OK	17.12.2015	J.C
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser		OK	17.12.2015	J.C
Morten Fure					
	Feste og opplegg for armaturer		OK	17.12.2015	Johann Chel...
	Egen sjekkliste utfyllt				
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering		OK	17.12.2015	Johann Chel...
ETTERARBEID					
Sluttkontroll					

<b>Viking Entreprenør AS</b>			<b>Kvalitetsdokumentasjon</b>	
Grorudveien 55 0976 Oslo	Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 KS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 13.10.2015	
Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118	
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:		

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok
------------------

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvi sning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mrk område p[ tegnin g				
Post 04.1	Skadet profiler				
	Apning for stengekran er utsparet til inspeske kjosnluker				
<b>Viking Entreprenor AS</b>					
	Fukt i vegger for maling				
Post 4.6 og 4.7	Grunning				
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk				
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser				
<b>Morten Fure</b>					
	Feste og opplegg for armaturer				
	Egen sjekkliste utfyllt				
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
<b>ETTERARBEID</b>					
Sluttkontroll					

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenor.no  
mail@vikingentreprenor.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Garasjer Gullmyra

Referanse . Blok

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Isoteks Bygg					
Post 04.1	Skadet isolering, som skal byttes For opp antall m2 byttet og mrk område p[ tegning				
Post 04.1	Skadet profiler				
	Apning for stengekran er utsparet til inspekkekjosluker				
Viking Entreprenor AS					
	Fukt i vegger for maling				
Post 4.6 og 4.7	Grunning				
Post 4.6 og 4.7	Maling til dekk				
Post 4.8	Oppmering Parkerings plasser				
Morten Fure					
	Feste og opplegg for armaturer				
	Egen sjekkliste utfyllt				
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
ETTERARBEID					
Sluttkontroll					