

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenor.no  
mail@vikingentreprenor.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok *61*

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
<b>Wilh fred</b>					
	Kabler og foringer pavist		<i>OK</i>	<i>17.12.2015</i>	<i>Johnny Christin</i>
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres		<i>OK</i>	<i>17.12.2015</i>	<i>-u</i>
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging		<i>OK</i>	<i>14.10.15</i>	<i>Jan</i>
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liming av membran til underlag og feste XPS		<i>OK</i>	<i>14.10.15</i>	<i>Jan</i>
Post 2.2 Detalje B-001	Avslutning membran mot knotteplast		<i>OK</i>	<i>14.10.15</i>	<i>Jan</i>
<b>Viking Entreprenor AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser		<i>OK</i>	<i>14-10-15</i>	<i>Johnny Christin</i>
Post 3.5	Avslutning av membran og avslutninger mot dorer og vegger		<i>OK</i>	<i>14-10-15</i>	<i>Johnny Christin</i>
<b>ALLE</b>					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
<b>ETTERARBEID</b>					
Sluttkontroll					

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenor.no  
mail@vikingentreprenor.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok

62

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
<b>Wilh fred</b>					
	Kabler og foringer pavist		OK	17.12.2015	Johann Christen
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres		OK	17.12.2015	Johann Christen
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging		OK	27/10/15	Johann Christen
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liming av membran til underlag og feste XPS		OK	27/10/15	Johann Christen
Post 2.2 Detalje B-001	Avslutning membran mot knotteplast		OK	27/10/15	Johann Christen
<b>Viking Entreprenør AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser		OK	20-10-15	Johann Christen
Post 3.5	Avslutning av membran og avslutninger mot dorer og vegger		OK	20-10-15	Johann Christen
<b>ALLE</b>					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
<b>ETTERARBEID</b>					
Sluttkontroll					

<b>Viking Entreprenør AS</b> Grorudveien 55 0976 Oslo			Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	<b>Kvalitetsdokumentasjon</b> Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 IKS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 20.10.2015
Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118		
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:			

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok **B3**

Henvi sning	Kontrollpunkt	E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
		E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Wilh fred					
	Kabler og foringer pavist		OK	17.12.2015	J.C
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres		OK	17.02.2015	J.C
	sorteringsgrad / fall topplag		OK	17.12.2015	J.C
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging		OK	17.12.2015	J.C
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liiming av membran til underlag, Dekke/vegg og feste XPS pa sider/fremkant		OK	17.12.2015	J.C
Post 2.2 Detalje B-001	Avsluttning membran mot knotteplast		OK	17.12.2015	J.C
	Avsluttningslist /knotteplast/topplist		OK	17.12.2015	J.C
Post 02.8 / tegning	Tynnplateprofil		OK	17.12.2015	J.C
<b>Viking Entreprenor AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser		OK	-	
Post 3.5	Avsluttning av membran og avsluttninger mot dorer og vegger		OK	13.11.15	Alvay Christa
Post 02.1	Lodd og retning av rekkverk		OK		
ALLE					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
<b>ETTERARBEID</b>					
<b>Sluttkontroll</b>					

<b>Viking Entreprenør AS</b>			<b>Kvalitetsdokumentasjon</b>	
Grorudveien 55 0976 Oslo	Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 KS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 13.10.2015	
Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118	
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:		

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok

63

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
<b>Wilh fred</b>					
	Kabler og foringer pavist		OK	17.12.15	Johanne Christen
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres		OK	-11-	-11-
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging		OK	-11-	-11-
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liming av membran til underlag og feste XPS		OK	-11-	-11-
Post 2.2 Detalje B-001	Avslutning membran mot knotteplast		OK	-11-	-11-
<b>Viking Entreprenor AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser		OK	-11-	-11-
Post 3.5	Avslutning av membran og avslutninger mot dorer og vegger		OK	13.11.15	Harald Christen
<b>ALLE</b>					
	Ryddet og rengjort for overlevering		OK	17/12	
<b>ETTERARBEID</b>					
<b>Sluttkontroll</b>					

# Viking Entreprenør AS

Grorudveien 55  
0976 Oslo

Telefon: 477 71 980  
Mobil: 488 99 890  
Faks:

www.vikingentreprenør.no  
mail@vikingentreprenør.no  
Org.nr.: 988 41 7319 MVA

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.1.4  
System utarbeidet: 01.11.2009  
HMS revidert: 26.02.2015  
KS revidert: 26.02.2015  
Utgave nr.: 4  
Utskriftsdato: 13.10.2015

Prosjektnavn:	25007 Gullmyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:	

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok

64

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
<b>Wilh fred</b>					
	Kabler og foringer pavist		OK	17.12.2015	J.E
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres		OK	17.12.2015	J.C
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging		OK	17.12.2015	
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liming av membran til underlag og feste XPS		OK	17.12.2015	J.C
Post 2.2 Detalje B-001	Avslutning membran mot knotteplast		OK	17.12.2015	J.C
<b>Viking Entreprenør AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser		OK	17.12.2015	J.E
Post 3.5	Avslutning av membran og avslutninger mot dorer og vegger		OK	13.11.15	Thorgeir Christensen
<b>ALLE</b>					
	Ryddet og rengjort for overlevering		OK	17.12.2015	J.C
<b>ETTERARBEID</b>					
Sluttkontroll					

<b>Viking Entreprenør AS</b>			<b>Kvalitetsdokumentasjon</b>	
Grorudveien 55 0976 Oslo	Telefon: 477 71 980 Mobil: 488 99 890 Faks:	www.vikingentreprenor.no mail@vikingentreprenor.no Org.nr.: 988 41 7319 MVA	Programversjon: 10.1.4 System utarbeidet: 01.11.2009 HMS revidert: 26.02.2015 KS revidert: 26.02.2015 Utgave nr.: 4 Utskriftsdato: 13.10.2015	
Prosjektnavn:	25007 Gulimyra	Leveringsadr.:	Gullberget 118	
Sign. kontrollansvarlig:		Sign. dato:		

## Sjekkliste for: Terresser Gullmyra

Referanse . Blok

		E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant			
Henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
Wilh fred					
	Kabler og foringer pavist				
	Demontering og lagring av utstyr som skal remonteres				
<b>Nortekk</b>					
1/100	Fall pa Terresser for membranlegging				
Post 2.2 og 2.9 Detalje B-001	Liming av membran til underlag og feste XPS				
Post 2.2 Detalje B-001	Avslutning membran mot knotteplast				
<b>Viking Entreprenor AS</b>					
Post 02.10 Tanning plus/minus 2mm	Skader pa membran, tanning pa fliser				
Post 3.5	Avslutning av membran og avslutninger mot dorer og vegger				
<b>ALLE</b>					
	Ryddet og rengjort for overlevering				
<b>ETTERARBEID</b>					
<b>Sluttkontroll</b>					